

С Дампами разобрался, D36 на последний бит запортилась при выпайке, а вот D37 реально модифицированный, и соответственно как я и предполагал - изменения в схеме есть. Вот так выглядит распиновка D37 в Белорусском Векторе 1991 года:



А вот так D37 выглядит в стоковом варианте. То есть, 14 и 15 нога поменялись местами. В итоге, получается что дамп

работает если схема как выше, а дамп который опубликован ранее, где нижняя строчка - чередующиеся 30 и 3F - это для этой схемы.



При этом D36 - и в первом и во втором случае однозначно как в имеющихся дампах

А дамп D37 на Белорусском Векторе 1991 года вот такой:

То есть необходимо смотреть соответствие схеме, и шить соответствующий дамп.